ID long	Descrizione intervento	LdS/tratta prevalente Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non recepibile" Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti Proposte reiterate da altri Stakeholder
EMR_TRINIT TP_21_1_1	Potenziamento Scalo Salesiani Bologna con passerelle fisse e ampliamento copertura binario 9. Si riportano di seguito gli aspetti tecnici progettual del progetto di investimento:  - Estensione della pensilina dello copertura binario 9, verso il lato del binario 8, in modo da garantire adeguato riparo al personale che effettua la manutenzione dagli agenti atmosferici, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale; - Installazione di passerelle uniche per coprire entrambia li tale tutta la lunghezza del treno, di una lunghezza complessiva di circa 180 m al fine di garantire le lavorazioni in quota per tutte le diverse configurazione dei complessi Rock a 4, 5 e a C asse Le passerelle devono essere fisse e quanto più possible uche al treno al fine di garantire uno spazio nocivo tra passerella e imperiale del treno di 20 cm massimo; - Le passerelle dovranno essere dotate di due scale di accesso, poste alle estremità e con accesso all'imperiale vincolato alla tolta tensione della linea aerea tramte giro chiavi. Inoltre, devono essere presenti due scale di emergenza basculanti con azionamento idraulico per lo sbazo cui marciapide di nea de mergenza. Tale solutione consente di non occupare in modo permanentemente il marciapeler Le passerelle dovranno prevedere dei cancelletti mobili da utilizare in caso di postazione occupata da Rock d casse e 5 casse, di lunghezzi rispettivamente di 110 m e 137 m, affine di proteggere gii operatori dal rischio di caduta in prossimità della testata dei convogli essendo le passerelle di lumphezza complessiva di circa 180 m; - Alfine di garantire le lavorazioni in prossimità delle cabine di guida / musetti dei convogli, le passerelle dovranno essere dotate di una protezione a reticolato mobile da installare tra le due passerelle.	Bologna Scalo Salesiani 2021 a	In programmazione			
EMR_TRINIT TP_21_3_1	Risanamento palazzina uffici e spogliatoi dello Scalo Salesiani Bologna. Il risanamento della palazzina uffici e spogliatoi dello Scalo Salesiani Bologna neccessta dei seguenti interventi principali:  - Eliminazione delle infilitziacini d'acqua presenti in rutta la facciata esterna della palazzina e negli spogliatoi in uso sia da personale di Trentitalia Tren de dal personale delle imprese Apaltatrici, soprattutto nella zona docce dello spogliatoio;  - Miglioramento dell'isolamento termico mediante termo cappotto delle pareti esterne in modo da avere una migliore coibentazione e una riduzione di dispersione termica della palazzina e dello spogliatoio in uso sia da personale di Trenitalia Tper che dal personale delle imprese Appalatrici;  - Sistemazione e ripristino del finestroni del vano scala della palazzina.  (v. dettaglio richiesta)	s Bologna Scalo Salesiani 2021	Approfondimenti preliminari		tecnico,economico	
EMR_TRINIT TP_21_4_1	Modifica al segnalamento sugli itinerari di partenza nelle stazioni di Parma (). Si propone di modificare il segnalamento intervenendo eventualmente sugli apparati centrali, al fine di velocizzare gli itinerari di partenza dai binari deviati.  In alternativa si propone di inserire deviato i a 60 km/h.	Parma 2021	Studio da avviare con priorità da algoritmo			Trentalia
EMR_TRINIT TP_21_5_1	Modifica al segnalamento sugli itinerari di partenza nelle stazioni di Rimini (). Si propone di modificare il segnalamento intervenendo eventualmente sugli apparati centrali, al fine di velocizzare gli itinerari di partenza dai binari deviati.  In alternativa si propone di inserire deviato i a 60 km/h.	Rimini 2021	Studio da avviare con priorità da algoritmo			Trentalia
EMR_TRINIT TP_21_6_1	Modifica al segnalamento sugli itinerari di partenza nelle stazioni di Ferrara (). Si propone di modificare il segnalamento intervenendo eventualmente sugli apparati centrali, al fine di velocizzare gli itinerari di partenza dai binari deviati. In alternativa si propone di inserire deviatoi a 60 km/h.	Ferrara 2021	Approfondimenti preliminari		tecnico,economico	Trentalia
EMR_TRINIT TP_21_7_1	Modifica al segnalamento sugli itinerari di partenza nelle stazioni di () Ravenna. Si propone di modificare il segnalamento intervenendo eventualmente sugli apparati centrali, al fine di velocizzare gli itinerari di partenza dai binari deviati. In alternativa si propone di inserire deviatoi a 60 km/h.	Ravenna 2021	Studio da avviare con priorità da algoritmo			Trentalia
EMR_TRINIT TP_21_8_1	Potenziamento del collegamento tra la stazione RFI e le stazioni FER di Reggio Emilia. La proposta prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra le stazioni di Reggio E. RFI e Reggio E. FER, e di uno tra le stazioni di Reggio E. RFI e Reggio S. Lazzaro (FER).	Reggio Emilia 2021	Approfondimenti preliminari		tecnico,economico	Sono in corso valutazioni per quanto attiene al collegamento Reggio E. RFI e Reggio E. S. Lazzaro. Il collegamento tra le stazioni di Reggio E. e Reggio E. FER non è risultato fattibile a seguito di approfondimenti.
EMR_TRINIT TP_21_9_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Bologna Centrale: Si riscontra la necessità di manutenzione per le bocchette di rifornimento idrico già presenti.	Bologna Centrale 2021	In programmazione			Sono stati realizzati interventi di manutenzione agli impianti di rifornimento idrico in tutto il Piazzale Est di stazione, nei binari I-IV del Piazzale Ovest. L'implementazione non risulta possibile sui binari V ovest e VI ovest per motivi di sicurezza.
EMR_TRINIT TP_21_10_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Bologna Centrale – Scalo Salesiani: Dal binario 2 al binario 6 si richiede di ampliare la dimensione delle passerelle per l'attraversamento a raso, in modo da consentire anche nei suddetti binari l'accesso al mezzo per effettuare l'interventi di vuotatura reflui delle toilete. Si richiede la manuteroine delle bocchette idriche gib presenti ai binari dal 7 al 18. Noltre, presso tutto o scalo si chiede di regolarizzare la percorribilità dei marciapiedi aventi aralitatura degradata e si sottolinea la necessità di implementare l'illuminazione presso i binari plateati al fine di consentire interventi di pulizia in sicurezza anche nelle ore notturne.	Beloma Controls - Scale Saleciani 2021	In programmazione			Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di interventi manutentivi.  Di seguito si sintetizzano le attività relative all'impianto in oggetto.  Già realizzato intervento ripristino delle bocchette con rubinetto a faralla dal binario 7 al 18; in corso d'oppar realizzato informiento inforio dal binario 3 al 1, in previsione d'esecuzione rifacimento pavimentazione con asfalto nei binari dal 1 al 6 per permettere il passaggio dei carrelli pultize ed il rifacimento camimiamento asfaltato. Già realizzato allargamento platea per posizionamento cistema scarico reflui.
EMR_TRINIT TP_21_10_2	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tope: Bologna Centrale – Scalo Salesiani: Dal binario 2 al binario 5 ai richiede di ampliare la dimensione delle passerelle per l'attraversamento a raso, in modo da consentire anche nei suddetti binari l'accesso al mezzo per effettuare l'interventi di vuotatura reflui delle toolette. Si richiede la manutenzione delle bocchette idriche già presenti ai binari dai 7 al 18. Inoltre, presso tutto lo scalo si chiede di regolarizzare la percombilità dei marciapiedi aventi asfatatura degradata e si sottolinea la necessità di implementare l'illiuminazione presso i binari plateati al fine di consentire interventi di pulizia in sicurezza anche nelle ore nottume.	D Roloma Controlo - Scalo Saloriani 2021	In programmazione			Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di nuove implementazioni.  Di segulto si sintetizzano le attività relative all'impianto in oggetto.  Previsto i infacimento della pavimentazione con asfalto nel binari dal 1 al 6 per permettere il passaggio dei carrelli pullizie nonche il rifacimento del camminamento asfaltato.  Gin realizzato intervento di ripristino delle bocchette dal binario 7 al 18 oltre che per i binari II, IV e V; in conso d'opera la realizzazione di restanti lavori per i rifornimento dirico dal binario 3 al 6.  Gin realizzato finagmento delle piate per i posizionamento della cistema di scarico reflui. Prevista  l'illuminazionazione presso i binari XI-XVIII.
EMR_TRINIT TP_21_11_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Bologna Centrale – Fascio Ravone: Si richiede il ripristino dell'illuminazione sui binari 9, 10, 11 e 12. Si richiede l'ultimazione delle attività manutentive delle bocchette idriche presenti ai binari 9, 11 e 12, dove attualmente è presente un perdita d'acqua che non consente il raggiungimento del valore di pressione idoneo a consentire l'operazione di rifornimento idrico.	Bologna Centrale – Fascio Ravone 2021	In programmazione			Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di interventi manutentivi. Le bocchette idriche esistono, ma al momento necessitano di interventi di manutenzione pianificati nel prossimo triennio.
EMR_TRINIT TP_21_11_2	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Bologna Centrale – Fascio Ravone: Si richiede il ripristino dell'illuminazione sui binari 9, 10, 11 e 12. Si richiede l'ultimazione delle attività manutentive delle bocchette idriche presenti ai binari 9, 11 e 12, dove attualmente è presente un perdita d'acqua che non consente il raggiungimento del valore di pressione idoneo a consentire l'operazione di rifornimento idrico.	a Bologna Centrale – Fascio Ravone 2021	Approfondimenti preliminari		tecnico,economico,regolatorio	Valutazione di sintesi riferita a possibili sviluppi del reticolo servizi. Trenitalia
EMR_TRINIT TP_21_12_1	Richiesta di Interventi di Implementazione e recupero degli Impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asseta 1 Trentalia Tper. Parmac Si richiede finstaliazione delle bocchette idriche ai binari 1 – 2 – 5 – 6 – 7, nonché la manutenzione e l'installazione delle bocchette idriche presso lo scalo est.	Parma 2021	In programmazione			Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di interventi manutentivi.  Non recepibile la richiesta per binari 1, 2, 5, 6, 7 In quanto lo spazio per la collocazione delle tubazioni non è sufficiente.  Per quanto lo scalo est previsti lavori.
EMR_TRINIT TP_21_12_2	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset al Trentialia Tper. Parma: Si richiede l'instaliazione delle bocchette idriche ai binari 1 – 2 – 5 – 6 – 7, nonché la manutenzione e l'instaliazione delle bocchette idriche presso lo scalo est.	Parma 2021	Approfondimenti preliminari		tecnico,economico,regolatorio	Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di nuove implementazioni.  Di seguito si sintetizzano le attività relative all'impianto in oggetto.  Il rifornimento idrico allo scalo Est è da percisire. Con riferimento ai binari 1,2,5,6 e 7, la richiesta non è accoglibile per motivi tecnico/impiantistici con costi onerosi (occorrerebbe cambiare la radice dei binari).
EMR_TRINIT TP_21_13_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Fidenza: Come esplicitato nel PIR, attualimente la stazione di Fidenza non offre il servizio di rifornimento idrico. Per esigenze di servizio, si richiede che la stazione venga dotata di bocchette per il rifornimento idrico anche presso i binari: 1 ovest, 2 ovest, 4 e 5, con conseguente inserimento del servizio nel PIR.	Fide	In programmazione			Con riferimento al rifornimento idrico dei binari I ovest e II ovest sono da implementare le bocchette idriche. In merito al binari 4 e 5, è in corso di accertamento la fattibilità degli interventi richiesti.
EMR_TRINIT TP_21_14_1	Richiesta di Interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Modena: Come indicato nel PIR, attualmente la stazione di Modena non offre il servizio di rifornimento idrico. Per esigenze di servizio, si richiede che venga implementato, tramite l'installazione di bocchette presso i binari 5, 6 e 7.	Modena 2021	Non recepibile	L'intervento non è realizzabile per problematiche impiantistiche impattanti sulla gestione dell'impianto (cambio radice).		

ID_long	Descrizione intervento	LdS/tratta prevalente	Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non recepibile"	Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti Proposte reiterate da altri Stakeholder		
EMR_TRINIT TP_21_15_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Piacenza: Si richiede l'Implementazione delle bocchette idriche presso i binari 2, 5 e 6. Per i binari 7 e 8, si richiede l'Installazione di ulteriori bocchette di rifornimento idrico lato Milano.	Placenza	2021	In programmazione				Per l birari 1, 1 Ovest e 6, il servizio di rifornimento idrico sarà implementato al termine dei lavori di innalzamento marciapiedi.  Per ibirari 7 e 8 il servizio è già fruibile.  Per quanto riguarda i birari 2 e 5, la richiesta non è accoglibile per aspetti impiantistici.  Si informa, inoltre, che in stazione è presente sia al binario 1 Ovest che alle aste lavaggio il rifornimento idrico, tuttavia non ancora funcionante.		
EMR_TRINIT TP_21_16_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asseta i Trenitalia Tper. Faenza: Come indicato nel PIR, attualmente la stazione non offre il servicio di rifornimento idrico. Pertanto, si richiede che venga implementato, tramite l'installazione o la manutenzione delle bocchette già presenti presso i binari 1, 2, 6, 7, 8, e 9, tenendo contro che la medesima esigenza è condivisa da Trenitalia – Direzione Regionale Toscana.	Faenza	2021	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio	Per quanto concerne i binari 6 e 7, sono in corso gli interventi per innalzamento marciapiedi HSS; a seguire werrà implementato i rifornimento idrico. Per i binari 8 e 9, al momento non è possibile realizzare quanto richiesto per difficoltà impiantistiche. Binari 1 e 2 l'impianto è attivo ma chiuso per lavori di manutenzione.		
EMR_TRINIT TP_21_18_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asseta Trenitalia Tper. Ravenna: in questo impianto le soste materiali sono previste ali binan 1 - 4 - 5 - 7, nonché 1 - 2 - 3 tronchi lato Ferrara. Rispetto al PIR, si richiede l'installazione di ulteriori bocchette serventi anche i binari tronchi non attrezzati: nello specifico 2, 3 e 5.	Ravenna	2021	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio			
EMR_TRINIT TP_21_19_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Ferrara: Si richiede l'installazione delle bocchette per il rifornimento idrico dal binario 6 al binario 12, nonché presso il binario di ricovero "Asta Copparo", per il quale si richiede anche il ripristino del passaggio di camminamento e l'installazione di dispositivi per l'illuminazione.	Ferrara	2021	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico	Valutazione di sintesi riferita alla richiesta di interventi manutentivi. Sono stati realizzati a maggio 2023 gli interventi all'Asta Copparo di ripristino del passaggio di camminamento e l'installazione di dispositivi per l'illuminazione.		
EMR_TRINIT TP_21_19_2	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asset a Trenitalia Tper. Ferrara: Si richiede l'installazione delle bocchette per il rifornimento idrico dal binario 6 al binario 12, nonché presso il binario di ricovero "Asta Copparo", per il quale si richiede anche il ripristino del passaggio di camminamento e l'installazione di dispositivi per l'illuminazione.	Ferrara	2021	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio	Sono stati realizzati a maggio 2023 gli interventi all'Asta Copparo di ripristino del passaggio di camminamento e l'installazione di dispositivi per l'illuminazione.		
EMR_TRINIT TP_21_20_1	Richiesta di interventi di implementazione e recupero degli impianti di rifornimento idrico e scarico reflui in diverse località dove sostano i materiali rotabili in asseta 1 renitalia Tper. Porretta: Per consentire un correcto utilizzo delle toilette, si richided l'installazione di un impianto di bocchette idriche (attualmente non presente nel PIR), presso i binari i 2 – 3 – 4 e presso i binari tronchi lato Pistoia e lato Bologna, tenendo conto che la medesima esigenza è condivisa da Trenitalia – Direzione Regionale Toscana.	Porretta T.	2021	Non recepibile	Scarico reflui esistente. L'installazione di bocchette idriche non risulta realizzabile per motivi tecnici.					
EMR_TRINIT TP_21_21_1	Realizzazione dell'indipendenza dei binari della stazione di Porretta T. La proposta prevede la realizzazione dell'indipendenza dei binari di Porretta T.	Porretta T.	2021	Sospeso		Dettagliare meglio la richiesta.				
EMR_TRINIT TP_21_23_1	Modifica implanti nella stazione di Quattro Ville Sud. Si propone di modificare il segnalamento e l'apparato centrale della stazione di Quattro Ville Sud, in modo da evitare il perditempo che attualmente subiscono i treni pari in partenza o in transito a Quattro Ville e causato dalla temporizzazione del segnale di partenza INT. N.3.	Quattro Ville Sud	2021	Non recepibile	La riduzione della temporizzazione a 30' non è accoglibile per motivazioni normative. Per i transiti, è impostata la circolazione dei treni con fermata e ripartenza per motivazioni tecnico/gestionali.					
EMR_TRINIT TP_21_24_1	Installazione barriere antirumore presso il piazzale est di Bologna C.le. La proposta prevede l'installazione di barriere antirumore tra i binari del piazzale est di Bologna C.le e le palazzine con affaccio sulla stazione.	Bologna C.le	2021	Non recepibile	Trattandosi di rumore di stazionamento (parking), la richiesta non è recepibile da parte di RFI in quanto l'intervento di mitigazione indicato deve essere definito e attuato dall'if, a sua cura e spese.					
EMR_TRINIT TP_21_25_1	Installazione barriere antirumore presso "l'asta Copparo" della stazione di Ferrara. La proposta prevede l'installazione di barriere antirumore tra l''asta Copparo" della stazione di Ferrara e le palazzine adiacenti.	Ferrara	2021	Non recepibile	trattandosi di rumore di stazionamento (parking), la richiesta non è recepibile da parte di RFI in quanto l'intervento di mitigazione indicato deve essere definito e attuato dall'if, a sua cura e spese.					
EMR_TRINIT TP_21_26_1	Installazione barriere antirumore presso la stazione di Parma, lato via Monte Altissimo. La proposta prevede l'installazione di barriere antirumore tra i binari di stazione e il condominio di via Monte Altissimo.	Parma	2021	In programmazione						
EMR_TRINIT TP_22_1_1	estensione dell'elettrificazione del binario 1 Est per tutta la lunghezza del binario, possibilmente fino al tronchino	Reggio Emilia	2022	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico	A causa dell'interferenza tra la linea di contatto e il vicino fabbricato (ex merci) l'estensione dell'elettrificazione del binario I est appare difficilmente perseguibile.		
EMR_TRINIT TP_22_2_1	possibilità di lasciare i materiali in sosta in parking impresenziato su binario 1 est	Reggio Emilia	2022	Approfondimenti preliminari			gestionale	Necessari approfondimenti di carattere tecnico e gestionale. Si ricorda che la mitigazione del rumore derivante dalle attività di parking non è carico di RFI.		
EMR_TRINIT TP_22_3_1	possibilità di utilizzare le bocchette idriche già presenti lungo il binario 1 Est per effettuare rifornimento idrico	Reggio Emilia	2022	In programmazione				L'intervento è stato concluso nel I trimestre 2024 e l'impianto è funzionante.		
EMR_TRINIT TP_22_5_1	centralizzazione dei deviatoi dei binari 8, 9 e 10 sia lato Parma che lato Modena.	Reggio Emilia	2022	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico			
EMR_TRINIT TP_22_6_1	elettrificazione binario 9	Faenza	2022	Studio da avviare con priorità da algoritmo				Da valutare congluntamente a ID EMR_TRINIT TP_22_7_1.		
EMR_TRINIT TP_22_7_1	centralizzazione binario 9; centralizzazione deviatoi del binario 8; centralizzazione del binario III Asta Firenze	Faenza	2022							
EMR_TRINIT TP_23_1_1	Realizzazione impianto fisso di vuotatura reflui con scarico diretto in fognatura	Scalo Salesiani di Bologna	2023	In programmazione				Area posizionamento cisterna vuotatura reflui consegnata in data 02/11/2020 Trenitalia		
EMR_TRINIT TP_23_2_1	Si richiede la messa in servizio e l'estensione dell'elettrificazione dei 2 binari adiacenti il binario di manutenzione Mafer con possibilità di lasciare i materiali in sosta in parking impresenziato	Ferrara	2023	Non recepibile	L'area non è in asset RFI.					
EMR_TRINIT TP_22_4_1	possibilità di effettuare scarico reflui presso il binario i Est	Reggio Emilia	2022	In programmazione				L'intervento è stato concluso nel i trimestre 2024 e l'impianto è funzionante.		
Proposte reiterate dallo stesso Staleholder										